

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania

1. Cykl palenia.

Zalecamy jednorazowe palenie świec przez 3-4 godziny, a następnie zgaszenie jej na co najmniej 1 godzinę. Odpowiedni cykl palenia powoduje równomierne wytapianie się wosku oraz prawidłowe skracanie się knota. W przypadku palenia świecy przez zbyt krótki czas mogą powstawać w niej zagłębienia w okolicy knota, a to finalnie może doprowadzić do kapania i nieregularnego pozostawiania wosku na brzegach. Do gaszenia świec najlepiej użyć dedykowanego gasidła – nie zalecamy zdmuchiwanie świec, bo może to doprowadzić do rozprysnięcia gorącego wosku.

2. Skracanie knota.

Jedną z najważniejszych czynności związanych z prawidłowym dbaniem o świece jest skracanie knota, gdy jego długość wynosi więcej niż 15 mm. Zapewnia to najlepsze warunki palenia, eliminuje możliwość występowania sadzy na końcu knota i optymalizuje wielkość płomienia. Do skracania knota najlepiej użyć specjalnych nożyczek, które uniemożliwiają zabrudzenie wosku. Czynność należy wykonać, gdy świeca jest zgaszona, a cała jej powierzchnia zastygła do formy stałej.

3. Miejsce i warunki palenia świec

Świeca jest źródłem światła, ale także ciepła i otwartego płomienia. Należy zatem palić ją w bezpiecznej odległości od jakichkolwiek materiałów łatwopalnych oraz zawsze na dedykowanej podstawie. Nie zaleca się ustawiania świec w pobliżu okien, drzwi, kratki wentylacyjnych oraz innych miejsc wzmożonej wymiany powietrza. Podmuchy i przeciągi mogą wywołać „skakanie” płomienia – jego nierównomierne palenie, wzmożone wydzielanie dymu, a w konsekwencji nawet doprowadzić do kapania. Nie powinno się ustawiać świec w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.. Nie zaleca się palenia świec w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci oraz zwierzęta, a w sytuacji, gdy jest to konieczne należy zachować szczególną ostrożność i czujność. Nigdy nie należy pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru.

4. Warunki przechowywania świec

Świece należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych oraz źródeł ciepła. Zalecana temperatura przechowywania świec wynosi między 18 a 23 °C.

Piktogramy umieszczone na naszych świecach oraz ich znaczenie

Każda ze świec posiada etykietę z podstawowymi piktogramami, ukazującymi bezpieczny i prawidłowy sposób użytkowania. Instrukcja jest dopasowana do rodzaju świecy i zawiera najważniejsze informacje. Zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo, poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się na etykietach piktogramy wraz z ich objaśnieniem.



Ogólny znak niebezpieczeństwa – zwraca uwagę na ryzyko związane z otwartym ogniem i ciepłem, które może generować świeca.



Świece należy ustawić pionowo



Należy dbać o przycinanie knota, w zależności od potrzeb. Zalecana długość knota do około 10 mm.



Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.



Należy zwracać szczególną uwagę, by pole wosku wokół knota pozostało wolne od zabrudzeń.



Należy palić świece po ustawieniu na dedykowanej podstawie z niepalnego materiału.



Nie palić świec w obecności dzieci i zwierząt domowych lub zachować wtedy szczególną ostrożność.



Do gaszenia używać dedykowanych gasideł.



Nigdy nie pozostawiać świecy bez nadzoru.



Nie palić ani nie przechowywać świec w pobliżu źródeł ciepła.



Nie palić świec w przeciągu.